

# Dostępność architektoniczna

---

## Dostosowanie wejść do budynków

- Do budynku prowadzą 2 wejścia od Al. Reymonta. Do jednego z wejść prowadzą schody – jest to wejście do biura obsługi klienta. Przed budynkiem znajduje się urzędomat, który umożliwia odbiór dokumentów osobom niepełnosprawnym.
- 

## Dostosowanie korytarzy

- Nie
- 

## Dostosowanie schodów

- Nie
- 

## Dostosowanie wind

- W budynku nie ma windy.
- 

## Dostępność pochylni

- Nie
- 

## Dostępność platform

- Nie
- 

## Dostosowanie parkingów

- Nie
- 

## Prawo wstępu z psem asystującym

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.